

Уведомление о получении запроса о разъяснении положений документации

**Сведения о процедуре**

Номер процедуры 190723600024

Наименование процедуры

Выполнить работы по ремонту средств связи на кораблях и судах Балтийского флота (проекты: 1388-Р, 10750, 12650, 133.1М, УК-3 (10 объектов))

Предмет закупки

Выполнить работы по ремонту средств связи на кораблях и судах Балтийского флота (проекты: 1388-Р, 10750, 12650, 133.1М, УК-3 (10 объектов))

Наименование организатора АО "33 СРЗ"

**Запрос о разъяснении документации**

Тема запроса уточнение формулировки технического задания п. 34 ВИ

Текст запроса В техническом задании п. 34 ВИ. Изделие Т609. В данном изделии отсутствует опорный генератор. Просим уточнить перечень выполняемых работ к данному пункту.

Документы Отсутствуют прикрепленные файлы

**Ответ**

Добрый день!

Согласно пункта 34 протокола согласования объема работ на судне проект 133.1М зав. № 381 необходимо выполнить:

«Изделие Т609»

1. Произвести ДМС, доставку с объекта в цех (из цеха на объект), текущий ремонт с закупкой и заменой опорного генератора, пусконаладочные работы, поставка ЗИП и материалов исполнителем работ, сдать в работе ОТК и л/составу.